

VARSÁNY KÖZSÉG

MŰEMLEKVÉDELMI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2. SZÁMÚ MELLÉKLET

FELMÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ: VOLT HARMOS-KISS KÚRIA



2 0 1 6



volt Harmos-Kiss kúria „nyugati” homlokzata



volt kúria „déli és nyugati „ homlokzatai



volt kúria „keleti és déli” homlokzatai



volt kúria „nyugati és északi” homlokzatai



volt kúria kertjében álló istálló



istálló „déli és nyugati” homlokzatai



istálló feltárulkozása a buszmegállóval és üzletépülettel



volt kúria feltárulkozása a transzformátorral



eresz párkány és lefolyó csatorna



előkertben álló kő kereszt



kéményfej kialakítás



volt Harmos-Kiss kúria feltárulkozása a Szécsényi útról, a transzformátorral és a fém elektromos oszloppal



ablak a „nyugati” homlokzaton



falifülke a „nyugati” homlokzaton



ablak a „déli” homlokzaton

