V A R S Á N Y K Ö Z S É G

MŰEMLÉKVÉDELMI
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
1. SZÁMÚ MELLÉKLET

FELMÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ:
(SZENT MIHÁLY) RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

2 0 1 6

A R. k. templom homlokzatai

A R. k. templom párkány tagozatai és ablak osztásai, illetve a bejárat fölötti előtető és a homlokzati dombormű

A R. k. templom ajtói, kilincsei és ablakai

A R. k. templom főoltára és színes üveg ablakai

A R. k. templom mellékoltára

falfestmény a főhajó nyugati falán

A R. k. templom festett kazettás mennyezete

templomkerti emlékmű

templomkert nyugati oldala

templomkerti emlékmű

templomkert észak-nyugati oldala

templomkert észak-nyugati oldala

az egykori ovális kő körítőfal megmaradt keleti oldala

ófalu képe a templom bejárattól

A R. k. templom feltárulkozása a településképben az ófalu irányából


TEMPLOM
HATSZÖGŰ LAPBURK
TEMPLOM
LAPBURK
SZENTÉLY
LAPBURK
SEKRESTYE
LAPBURK
RAKTÁR
WC
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM ALAPRAJZ M=1:100 VARSÁNY, SZÉCSÉNYI ÚT, Z. HRSZ